

【上越市大雨による被害発生状況】

発生場所	被害内容
名立区赤野俣	市道の路肩の欠損、農地への土砂流出
谷浜・桑取区西山寺	住宅裏の小規模な斜面崩落
吉川区町田	農道（ため池管理道）の土砂崩落
吉川区山直海	用水路の法面が崩落し、法下の排水溝を閉塞
大島区田麦	水田畦道に亀裂
吉川区神田町	川への排水不能により水稻、大豆などが湛水
金谷区中ノ俣	林道の側溝閉塞、横断側溝閉塞
谷浜・桑取区長浜	林道の側溝閉塞
谷浜・桑取区西戸野	農道の路肩崩落（L=13m、H=5m）
安塚区安塚	国道の山側法面崩土による側溝の閉塞
安塚区坊金	林道の山側法面崩土による側溝の閉塞
浦川原区中猪子田	山側斜面から土の塊が、道路上に落下
浦川原区有島	山側斜面からの枝木の落下
浦川原区飯室	林道法面崩土による道路側溝の閉塞
浦川原区飯室	林道法面崩土による道路側溝の閉塞
浦川原区上岡	林道法面崩土による道路側溝の閉塞
浦川原区上岡	林道法面崩土による道路側溝の閉塞
大島区嶺	林道法面崩土による道路側溝の閉塞
牧区宇津俣	林道路面洗堀（L=50m、深さ=0.2m）
柿崎区雁海	市道内への倒木
吉川区山直海	林道路肩の崩落（L=10m、H=2m）
吉川区岩沢	水路破損（L=5m）
吉川区大賀	路面洗堀（L=2km）
吉川区河沢	護岸崩落（L=20m、H=6m）
吉川区道之下	護岸に亀裂（L=60m）発生
吉川区山直海	土羽護岸洗堀（L=4m）
吉川区石谷	法面崩落による農地への土砂流出
中郷区二本木	林道上への土砂流出
板倉区東山寺	用水上側法面崩土による用水路の閉塞
三和区弘沢	路肩陥没（L=3m、W=3m、H=2m）
三和区今保	市道に亀裂発生
名立区名立大町	林道の側溝閉塞
名立区躰畑	排水構造物の外側の法面崩壊
名立区小田島	路面の洗堀（L=15m）
名立区瀬戸	林道上部の沢からの土砂流出 （林道側溝の閉塞）
名立区瀬戸	林道上部の沢からの土砂流出 （林道側溝の閉塞）
名立区瀬戸	林道上部の沢からの土砂流出 （林道側溝の閉塞）
名立区瀬戸	林道上部の法面からの落石 （最大径0.8m L=10m）
名立区瀬戸	路肩が崩落して林道の一部が落下 （L=10m、W=1m、H=10m）
名立区瀬戸	法面が崩落して林道上に土砂流出 （L=20m、t=0.4～0.5m）